

مسود صفری
مداد ۹۵

انواع پوزیشن

بده نام خدا

۵امنہ کاربرد: اتفاق عمل / بخشش‌های بستری / موارد OPD

تعریف: پوزیشن، حالتی است که اغلب بر روی تخت جراحی با تخت بیمار به بدن بیمار داده می‌شود تا شرایط دلخواه درمانی برای انجام عمل و یا حمایت از پوست و عضلات و عملکرد مطلوب ارگان یا ارگان‌هایی از بدن وی را فراهم کند.

ویژگی‌های یک پوزیشن مطلوب

جراحی، بهترین میدان دید جهت جراحی را بروای جراح فراهم کند.

ارو (اعم از بیهوشی و سایر داروها و سرم) در آن حالت، راحت، آسان و اثربخش باشد.

سلامتی بیمار را به بهترین شکل ممکن فراهم کند.

شار افزوده، بر نقاطی از بدن که با تخت در تماس هستند را ایجاد کند.

بافتی و عمومی بدن را به بهترین شکل ممکن لحاظ کند.

با تأثیر بد را بر پایش همودینامیک بدن بیمار داشته باشد. (بر همودینامیک بدن حتی المقدور تأثیر مثبت).

اعصاب و عضلات در آن حالت مستنقی یا در کمترین مقدار باشد.


برای دادن پوزشمن به بیمار:

- سی نیاز موجود (هدف از دادن پوزش)
- خاب پوزش مناسب
- تخت کردن تخت های سه شکن و در صورت امکان تخت های بر قی)
- حاذ مناسب ترین دوش برای جلو گیری از آسیب عملگرها (افراد انجام دهنده پوزش)
- متفاذه از تجهیزات کمکی نظیر بالش ها، ایربگ، رینگ های بادی، کیسه های شن، و قطعات بوص نظیر رکاب جا باشی، جادستی، بالشک زید سری، بالا بونده ناحیه کلیده و ...
- یز پوزیشن مناسب با نیاز / در بخش های ویژه عموما هر ۲ ساعت یکبار



Supine (Dorsal)

(خوابیده به پشت) بیمار به حالت صاف بر روی پشت قرار می‌گیرد در حالی که کف دست‌های وی در لشکرهای کوچکی پر شود تا از ازاد آمدن فشار به عروق و اعصاب آن نواحی جلوگیری شود، همچنین می‌توان یک بالش کوچک در زیر سر، امتداد ستون فقرات را حفظ نمود.



Supine position

داله اول زرین و بیشترین نوع پوزیشن است. چه در اعمال جراحی (اتفاق‌های عمل) و چه در بخش‌های همه‌جا!!

ران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش‌های ویژه – عمل آپاندکتومی، قلب باز و اعمال جراحی پیر ماستکتومی یا تیروئیدکتومی و ...

فشار:

ها، مهره‌های گردنی، استخوان خاجی، دنبالچه، پشت زانو و ناحیه پشتی معچ پا فشار زیادی را تحمل



Supine position

بنی:


سبت دستگاه تنفس دچار مشکل می‌شود چراکه حجم دم و بازدم کمتر از وضعیت ایستاده است.
وارده به قلب افزایش یافته، در نتیجه حجم خروجی هم افزوده می‌شود بنابراین این وضعیت در
پ و دارای مشکل قلبی می‌تواند باعث زارسایی قلبی شود.

Prone position

د مرود

نخست بیمار در وضعیت طاق باز بیهوده و سپس توسعه نیم جراحی به حالت صاف بر روی گردیده و سپس توسعه نیم جراحی به حالت صاف بر روی گردیده می شود. دست ها بر روی جادستی های طرفین قرار می گیرند. در بخش های بستری متداول نیست.

در اتفاق عمل، متداول ترین وضعیت در اعمال جراحی ستون مهره و نخاع می باشد.



Prone position

جلویی دندنهای، خاراپیاک پیشین، کشک و انگشتان پا که می توان با قرار دادن یک بالش در زیر پا از انگشتان محافظت نمود.



عمل های جراحی پشت قفسه سینه و سینوس پایلوپید ال.

ر مخاطره ترین وضعیت از نظر تنفسی است زیرا حرکات طبیعی دستگاه تنفسی و شکم را محدود می کند، بنابراین در این دستگاه تهیه مصنوعی استفاده نمود.

بولوط وردید و وسایل مانیتورینگ باشد هر قب بزرگی شوند.

این وضعیت ممکن است منجر به انسداد سیاهرگ و اجاج بیرونی و سیاهرگ و اجاج درونی و درنتیجه اختلال در تنفس آنها باشد.

Lateral position

۴. پهلو

بیمار نخست در وضعیت طاق باز بیوهش گردیده و سپس به کمک نیم جراحی به وضعیت لترال در می آید. پیش از آن، مهم این

نخست جراحی جادستی و پدهای مخصوص نصب شده باشد. کدام پهلو بر روی نخست خوابانده شود به موضع عمل بستگی دارد. جهت فیکس شدن بیمار بر روی نخست جراحی و اطمینان داشتن آنها توسط باشی پا پد مخصوصی پر می شود تا از وارد آمدن فشار بر روی عصب زانویی جلوگیری به عمل آید. بین آنها توسط باشی پا پد مخصوصی پر می شود تا از وارد آمدن فشار به اعصاب و جلوگیری شود.



بیمار باید بالش هایی قرار گیرد تا مهره های ستون فقرات در یک راستا باشد. نسمه های نگه دارنده به صورت مناسب بسته شده و تکیه گاه های کناری نخست نیز حتما کشیده شوند.

Lateral position



Right Lateral



Left Lateral

غش سطح هوشیاری بسته در بخش های ویژه - همچنین برای اکوتومی، جراحی های حلب و جراحی های پروتز دان.

عرض فشار:

ماندها، پهلوی زیرین، پاها (در محل تماس با تخت و نیز در محل تماس باهم).

ی:


مار افزوده، بر عرق و اعصاب بازویی و زانویی عارضه مهمی محسوب می شود.

ی:

ولیک و دیاستولیک بیمار کاهش می یابد. در به قسمت زیرین قفسه سینه باعث کاهش حرکت های آن می شود.

Lithotomy

لیتوموچی شکلی از پوزیشن خوابیده به پشت است و با این تفاوت که زانوها خم شده (زاویه ران با ناحیه منظور خارج کردن سنگ از آن است. در این حالت، هر دو پای بیمار باید همزمان از ناحیه زانو خم رامی روی جاپایی که در دو طرف تخت جراحی نصب می‌شود، قرار گیرند. جاپایی‌ها باید ارتقای رانه باشند. بر روی جاپایی جهت جلوگیری از فشار و یا کاهش آن باید پد گذاشته می‌شود. لگن بیمار این این حالت سه نوع جاپایی وجود دارد :



زیر زانوی
عصایی
چکمه‌ای

Lithotomy

نده: هاهای دستگاه تناسلی، مقدuri (مثل بواسیر)، سیستم ادراری، برش جراحی در ناحیه واژن، کورنژ، هیسترکتومی واژنال، خارج کردن گیست بار تولن، سیستوسکوپی و لپاراسکوپی.

ض فشار:

آرنجها، باسن و پشت ساق پا فشار زیادی را تحمل می کنند. وزن ساق پا بر روی زانو اعمال شده و بر عصب های زیر زانویی، درشت فی پشتی و شریان فشار وارد می کند. خطر خمیدگی عصب سیاتیک و بتوراتور و چکمه ای، با حمایت پیشتری که از پامی شود، خطرات آن بسیار کاهش می یابد.

Lithotomy

بر ناحیه شکمی سبب می گردد خون وریدی به راحتی به قلب باز نگردد و یا در این خونرسانی اختلال ایجاد رودیدها در ناحیه کشاله ران به علت خمیش (فالکسیون) رانها / آسیب عصب رانی (فمودال) و مسدودگر / علت خمیش شدید رانها / آسیب به سراسخوان ران (هیپ) ناشی از دور شدن (آبد اکسیون) پاهای در این حالت / داخل پس زنش (ارگورڈ نیشنیون)، که طی آن ماده خلاف جهت حرکت اصلی آن جابجا می شود) به علت افزایش قابل:

تن تن نسمه های اینمی، سبب کشیدگی شدید عضلات ناحیه پشت پا یا آسیب به لگن و مفاصل زانو می گردد.

داخیل شکمی عملکرد تنفسی سخت تر می شود.
عمل، زمانی که پاهای پیش قرار گیرند حدود ۰۰۵ میلی لیتر خون به کل جریان پاهای اضافه میشود، در نتیجه حجم تغییر کرده و فشار بیمار افت می کند. بنابراین پیش آوردن پاهای بیمار باید به آرامی صورت گیرد.

Trendelenburg

گ مانند پوزیشن خواهد بود که بدن بطور کامل صاف می باشد. با قرار گرفتن بدن در زاویه ۱۵°، پاها از سطح پیشانی بالاتر قرار خواهند گرفت (عکس وضعیت ترندلبرگ معکوس). این سراسیبی بی گردن فشار وارد نیاورد زیرا این فشار می تواند بر اعصاب شبکه بازوی تأثیر گذاشته و فلچ موقتی داشته باشد. در این وضعیت معمولاً دست ها در کنار بیمار قرار می گیرند.



Trendelenburg

۵: دیدن قسمت‌های مختلف لگنی، جراحی مثانه، لاپاراسکوپی، کاهش فشار خون ناشی از خونریزی (شوك) به طور کلی به هنگام **شوك** (پوزیشن شوك).

۶: قسمت بالای تنه بر از خون می‌شود در نتیجه فشار خون افزایش می‌یابد. پایین باعث فشار آوردن اندام‌های شکمی بر دیافراگم و قسمت زیرین ریه‌ها می‌شود، در نتیجه حجم و ضرفیت کاهش می‌یابد.

با به راحتی از مجرای حلقی-دهانی تخلیه می‌شود.
همارا به آرامی به حالت اوپله

تا فشار خون بیمار ناگهان افت پیدا نکند.



Reverse Trendelenburg (RTP)

ترنده لنبور گت معکوس به مانند پوزیشن خواهد بود که با زاویه گرفتن تخت در بازه ۵ تا ۳۰ درجه، بالاتنه بیمار نسبت به پاهایش، بالاتر قرار گشته باشد و بگونه‌ای است که باعث کم شدن فشار بر کس و ضعیفیت ترنده لنبور گت می‌شود.

به مانند پوزیشن خواهد بود که بدن صاف می‌باشد و حالت بیمار به این حالت در آید، جایایی مخصوص را در پایین تخت جراحی نصب می‌کنند تا مانع جهت بیمار باشد. برای ثابت ماندن سر باشد از پد یا جاسری مناسب استفاده نمود. برای پیشگیری از فشار به آنی (پرونگال) باید زیر زانو یک پد مناسب قرار داد و یا آن را با شان پوشاند.



Reverse Trendelenburg (RTP)



فشار:

انهای کمر، فشار زیادی را تحمل می کنند.

احی در ناحیه سر و گردن بهاند تیروئید کتومی مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شدت جریان خون این نواحی، باعث هدایت عمال مربوط به نواحی بالای شکمی نظیر عمل در ناحیه معده از این پوزیشن بعره بوده می شود، چرا که این حالت باعث هدایت بیمار به قسمت پایین تر شده و جراح دسترسی آسان تری به قسمت فوقانی شکم بیمار پیدا می کند.

له، ازوفاگوسکوپی (دیدن و بررسی مری)، لارادوسکوپی (دیدن و بررسی شکم) = در افراد چاق.


عملکرد سیستم تنفسی همانند وضعیت عمودی است.

از ایجاد لخته در وریدهای عمقی بیمار از بافت‌های الاستیکی و یا جوراب‌های ضد آمبولی استفاده می کنیم.

Jack-knife

بی نظیر وضعیت خوابیده به شکم، حالت بدن صاف بوده و قرارگیری بیمار بر روی تخت بگونه‌ای آنکه تخت از وسط زاویه گرفته و به بازه ۰-۹ درجه نزدیک شود حالت دسته چاقویی تشکیل شده و جک‌نایف در می‌آید. بیمار در حالت نشسته بر روی تخت، بیحسی نخاعی شده و سپس به حالت ۵ به شکم در آمده و سپس با زاویه گرفتن تخت به حالت جک‌نایف در می‌آید. از وارد آمدن فشار زیاد باید در زیر پاهای جلوی شانه‌های بیمار بالشکی‌های هواپی گردی قرار داد.



سر به یک طرف برگردانده می‌شود. مادر که با تخت جراحی در تماس مستقیم را تحمل می‌کند باید توسطی ری پوشانیده شوند.



Jack-knife

فشار: گوش ، گونه ، نرقوه ، قسمت پیشین دندنها ، قسمت پیشین استخوان هیپ ، انشستان پ. ویس) و لامینکتومی (بوداشتن رگهای واریسی ناحیه مقدع) ، سینوس پایلوئیدال ، سیگموئیدسکوپی (دیدن در اثر این پوزیشن، خون در قسمت های سر و پاها جمع می شود .


ادامه عملکرد طبیعی وریدهای پا و جلوگیری از ایجاد لخته وریدهای عمقی (DVT) باید از جوراب های ضد واریس و یا شکمی هم بر این اندام های شکمی هم برآورد داده شود . در این پوزیشن، حرکت جلویی - جانبی قفسه سینه محدود شده، علاوه بر این اندام های شکمی هم آورند در نتیجه تنفس کمتر می شود. بعد از اندام عمل باید تخت را به آرامی به حال نخستینش باز گرداند .



Fowler (sitting)

از لر یا نشسته ییان کننده حالتی است که در آن بالاتنه بیمار با زاویه ۵۴ تا ۶۰ درجه، قبل یا بعد از قرار گیری بود و تخت قرار می‌گیرد. موقعیت فالوز شامل انواع گوناگونی از زاویه‌های است که نوع عمل،


حالت خوابیده به پشت بود و تخت قرار گرفته و سپس با زاویه دادن به تخت، آن را به ۹۰ درجه ننند. قرار گیری زانوهای بیمار بز دوی تخت زاویه‌دار و یا صاف می‌باشد.



۵: جهت انجام اعمال جراحی مغز و اعصاب مناسب است.

Fowler's


در نواحی پیشتر بدن فرد، تجمع پیدا می‌کند.



Semi Fowler's (Semi sitting)

باولر یا نیمه نشسته بیان کننده حالتی است که در آن بالاتنه بیمار با زاویه ۳۰ تا ۵۴ درجه، قبل یا بز دوی تخت جراحی قرار می‌گیرد. بیمار ابتدا به حالت طاق باز بز دوی تخت قرار گرفته و سپس با به تخت آن را به ۵۴ درجه نزدیک می‌کنند. قرار گیری زانوهای بیمار بز دوی تخت زاویه دار می‌باشد. روی بالش هم راستا با تخت و یا بز دوی جادسی قرار می‌گیرند. باید اطمینان یافت که دست های روی بالش هم راستا با تخت و یا بز دوی جادسی قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از افتادگی پاهای بیمار تخته ای در زیر آنها قرار می‌دهیم.


گیر این اجازه را به شما می‌دهد که به صورت عمودی قرار دهید و از افتادگی شانه ها جلوگیری نمایید. شانه گیر در طرف سر که از حرکت سر به جلو و دو طرف جلوگیری می‌کند.




Semi Fowler's

های جمجمه، شانه، گوش، کراینوتومی. **فشار:** کتف، برجستگی استخوان نشیمن گاهی، دنبالچه، عصب سیاتیک، ناحیه کمر، زانوها (عصب زانویی)، باسن‌ها و پاشنه پا، توسط بالشتک‌ها و پدها، محافظت کنیم.

: این پوزیشن باعث تجمع خون در نیمه تحتانی بدن می‌شود. در پاها و تنہ می‌تواند باعث افت فشار و ضعیتی، کاهش خون رسانی به مغز و DVT (ترومبوز وریدهای عمقی) شود، برای بن و ضعیت از داروهای ضد انعقادی و بانداز الاستیکی در پاها استفاده می‌کنیم. سالین خیس کنیم تا مانع جذب هوا شویم.



High fowler




فُسْتَادِ كَامل

Fracture table


شکستگی پوزیشن اختصاصی برای **جراحی استخوان هیپ** است. بیمار به حالت طاقباز بر روی تخت قرار گرفته با در این پوزیشن درآید. پای سالم در جایای و پای آسیب دیده در تراکشن قرار داده می شود. لگن بیمار توسط یک پد عمودی ابتدایی پوزیشن شده و بالا نگه داشته شود تا در بودن فلوروسکوپیک حین عمل در معرض پرتو X

فشار: پس سر، گردن و ناحیه ژنیتال (اگر به درستی محافظت نشود باعث بی اختیاری ادرار می شود).

حجم خون وارد شده به قلب زیاد شده در نتیجه خروجی آن نیز افزایش می یابد بنابراین این وضعیت در بیماران چاق یا بی می نوائد باعث نارسایی قلبی شود. عملکرد تنفسی هم باعث مشکل می شود زیرا حجم دم و بازدم کمتر از وضعیت ایستاده ۵، بالا آوردن پا باعث وارد شدن فشار به عضله های شکمی و در نتیجه محدود شدن تنفس می شود.




Lloyd-Davies



پد دیوبس از ترکیب پوزیشن **لیتاتومی** به همراه **ترنسلبرگ** حاصل می‌شود. جابجا شدن و دور بزرگ از اجزای لگن، امکان دسترسی بهتری را برای جراح فراهم می‌نماید. بیمار به حالت خوابیده به بزرگفته سپس میله‌های مخصوص پوزیشن **لیتاتومی** بر روی تخت نصب شده و بیمار به حالت **لیتاتومی** انجام داد و سپس تخت وضعیت **ترنسلبرگ** را به خود می‌گیرد. چنانچه همراه با لاپاراسکوپی، دیاترمی انجام جابجا کردن و افقی نمودن بیمار جلوگیری شود.

فشار داخل جمجمه‌ای تأثیر منفی دارد چراکه بر اثر جاذبه، خون در این نواحی تجمع یافته است




knee-chest

- سینه (سجده)

شدن رانها به شکم، زانو یا زانوها به سینه نزدیک می‌شود.
سینه، چانه و صورت، زانوها، پستانهای پا و ساعد و آرنجها.

انها، معایبات رکتوم، در Labor و ...



فراموش نکنیم:

من، با ارزیابی شروع می شود.
بدن به بیماری که پوزیشن گرفته باید اجتناب کرد.
فراسایل یا چیزهای اضافه نظیر ترمه‌هتر یا کاور سوزن سرنگ در زیر بدن بیمار یک خطا پرستاری غیر است.

وجود ملحفه در زیر بدن بیمار، ملحفه باید کاملا خشک و کاملا صاف و بدون چین و چروک باشد.
بر بازوی بیمار باید هم سطح با تخت باشد.

نقاط فشار با استفاده از پد، بالشک و ... یک اولویت است.
ای بیش از ۲ تا ۳ ساعت به طور قابل توجهی خطر ایجاد زخم فشاری را افزایش می دهد.
پوزیشن در گزارشات پرستاری باید با دقیق و به طور کامل انجام شود.

Documentation should include:


- Pre-operative assessments.
 - Type and location of positioning and/or padding devices.
 - Names and titles of persons positioning the patient.
 - Intra-operative positioning changes.
 - Postoperative outcome evaluation.
- Documentation includes nursing assessments and interventions.
- Documenting nursing activities provides an accurate picture of the nursing provided as well as the outcomes of the care delivered
- Document all of your findings




B. Sims' (posterior view)



A. Supine



C. Prone




D. Knee-chest



G. Standing



E. Dorsal recumbent



I. Sitting



H. Squatting



F. Lithotomy

۶ آخربین نکته:

ناشی از اهمال، غفلت یا دادن یک پوزشن بد و نامناسب، منجر به آسیب بیمار و تبعات قانونی و حقوقی و پرداخت دبه برای پرستار شود.

موفق باشید!